第一部份:測量實習


- 1. 有關測量施測與儀器維護原則,下列何者正確?
 - (A) 測站需要移位搬運儀器時,應將儀器扛於肩上較安全
 - (B) 儀器架設斜坡時,應將一腳架於下坡處,另兩腳架於上坡處
 - (C) 為使測量作業能在時限內完成,在中午烈日下仍繼續觀測,絕不可撐傘,以免誤差過大
 - (D) 儀器使用完畢欲收放於儀器箱時,各微動螺旋應調整於居中位置
- 2. 距離測量作業時,於往返觀測後成果記錄為 19.998 m 與 20.002 m,求計算此段距離測量成果之量距相對精度:
 - (A) $\frac{1}{5000}$

(B) $\frac{1}{4000}$

(C) $\frac{1}{2500}$

- (D) $\frac{1}{1500}$
- 3. 有關水準測量時,下列敘述何者錯誤?
 - (A) 轉點處應放置尺墊
 - (B) 整置水準儀爲使腳架易於穩固,應將腳架張開最大,並選擇在土質鬆軟地面,避免傾倒
 - (C) 前後視距離應要求相等
 - (D) 必須精確定平
- 4. 若 B 點之高程爲 100.000 m, A 點之高程爲 101.234 m, 今自 B 點實施水準測量至 A 點, 得後視讀數和爲 6.230 m, 前視讀數和爲 5.004 m, 求水準閉合差爲:
 - (A) -0.080 m
 - (B) +0.080 m
 - (C) $-0.008 \,\mathrm{m}$
 - (D) +0.008 m
- 5. 縱斷面水準測量繪製縱斷面圖,下列敘述何者正確?
 - (A) 横向比例尺較縱向比例尺為小
 - (B) 縱向、橫向座標皆應以 0 爲起點繪製
 - (C) 横向座標爲高程
 - (D) 縱向座標為距離
- 6. 某一基地邊長為100 m×100 m之正方形,各角點之高程(單位為 m)

如圖(一)所示,若整地基準線高程設定為 100.0 m,則需要挖或填之 土方量為:



- (A) 挖土方 2000 m³
- (B) 填土方 2000 m³
- (C) 挖土方1500 m³
- (D) 填土方1500 m³

圖(一)

共6頁

- 7. 對向水準測量主要應用在下列哪一種地形之兩側高程差觀測?
 - (A) 機場
 - (B) 山頂
 - (C) 海港
 - (D) 山谷或河流
- 8. 進行室內裝修基準線之測定時,可使用下列何種儀器定出高度點位置?
 - (A) 經緯儀及卷尺
 - (B) 平板儀及標桿
 - (C) 羅盤儀及卷尺
 - (D) 水準儀及水準尺
- 9. 水準儀採用「半半校正法」校正儀器,目的爲使水準軸
 - (A) 垂直於視準軸
 - (B) 平行於水平軸
 - (C) 平行於光軸
 - (D) 垂直於直立軸
- 10. 經緯儀若採用複測法觀測水平角,下列敘述何者正確?
 - (A) 必須使用單軸經緯儀
 - (B) 只用倒鏡觀測
 - (C) 觀測次數應爲偶數
 - (D) 使用高精度經緯儀,才能提高測角精度
- 11. 經緯儀整置於 A 點,對 B、C 做水平角觀測,觀測成果如右表(一),求∠BAC爲:
 - (A) 23°22'41"
 - (B) 23°15'28"
 - (C) $-1^{\circ}27'18''$

表(一)

(D) $-88^{\circ}32'42''$

12. 可使用下列何種儀器,定出二已知點之延長線?

(A) 經緯儀

(B) 水準儀

(C) 錘球

- (D) 水準器
- 13. 使用天頂距式垂直度盤,測得正鏡讀數 88°32'54",倒鏡讀數 271°27'30",求垂直角為:
 - (A) 88°32'42"
 - (B) 1°27'18''
 - (C) 271°27'42"
 - (D) 88°32'42"

第2頁 共6頁

測站	測點 鏡位		度盤讀數		
侧如	供加點	业兄 1立	0	1	"
A	В	正	180	07	18
		倒	0	07	08
	С	正	203	22	49
		倒	23	22	32

14. 某一經緯儀之視距常數 $C=0$ 、 $K=100$,	觀測上、中、	下絲之讀數分別爲 1.720 m	` 1.550 m ` 1.380 m '
垂直角0度,求經緯儀至水準尺之水平即	戶爲何?		

- (A) 0 m
- (B) 17.000 m
- (C) 34.000 m
- (D) 15.500 m
- 15. 經緯儀採用正倒鏡觀測,仍然無法消除下列何種誤差?
 - (A) 垂直軸誤差
 - (B) 橫軸誤差
 - (C) 視準軸誤差
 - (D) 視準軸偏心誤差
- 16. 若導線測量觀測的距離精度為 $\frac{1}{10000}$,因此相對應的容許水平角誤差大約為:
 - (A) 57"
 - (B) 20.6"
 - (C) 41"
 - (D) 45"
- 17. 如右表(二)所示 A、B 兩點座標,求 AB 方位角爲何?

(A) 45°		點號	X (m)	Y (m)
(B) -45°		A	100	200
(C) 315°	表(一)	В	-200	-100

(D) 225°

- 18. 全測站電子經緯儀(Total Station)之功能特性,下列敘述哪些正確?
 - ① 可儲存控制點與觀測資料
 - ② 不需要裝置電池仍可夜間觀測
 - ③ 觀測角度讀數可調轉測微鼓
 - ④ 內附計算程式,可自行計算距離與方位角
 - (A) 124
 - (B) 234
 - (C) 14
 - (D) (1)(2)
- 19. 衛星定位系統之測量,爲利用何種交會法求得地面座標?
 - (A) 前方交會法
 - (B) 後方交會法
 - (C) 雙點交會法
 - (D) 側方交會法

共6頁 第3頁

20. 若使用測斜照準儀,其分劃板右側刻劃自下而上為0至40刻劃,則每一分劃間隔為前後覘板間距之比值為

(A) $\frac{1}{100}$

(B) $\frac{1}{50}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) 1

第二部份:圖學

- 21. 有關剖面線畫法,下列何者錯誤?
 - (A) 剖面線之斜線通常與物件之主軸或輪廓線成 45 度
 - (B) 如剖面之面積過小,則將剖切部位全部塗黑
 - (C) 相鄰機件之剖面線,應以相同方向與間距來表示
 - (D) 剖面面積過大時,僅書出輪廓線四周之剖面線即可
- 22. 建築圖中適合供施工營造用,例如各牆、門、窗、樓梯、浴廁、升降梯詳圖之剖視圖爲
 - (A) 全剖面
 - (B) 半剖面
 - (C) 局部剖面
 - (D) 移轉剖面
- 23. 有關剖視圖之表示法,下列何者錯誤?
 - (A) 肋在剖視圖中通常須加畫剖面線
 - (B) 當割面沿肋之中心線剖切時,剖面線予以省略
 - (C) 當割面通過孔板或臂狀之輪輻不加畫剖面線
 - (D) 凸緣若當作底座,則在剖視圖中須加畫剖面線
- 24. 有關剖面圖的敘述,下列何者錯誤?
 - (A) 對稱物件作半剖視圖,可同時描述物件內部及外形
 - (B) 作半剖視圖必須繪中心線爲界,繪製內部及外型
 - (C) 剖面圖之剖面線斜角以 45 度表示
 - (D) 物件形狀不規則逐漸變化之部位,可用移轉剖面作多個剖視以示其變化
- 25. 尺度標註中用以表示物體尺度距離的位置而延伸至視圖之外的線是

(A) 尺度界線

(B) 尺度線

(C) 箭頭

(D) 指線

- 26. 有關視圖完成後尺度標註之順序,下列何者正確?
 - (A) 尺度線→尺度界線→箭頭→指線→數字→註解文字
 - (B) 尺度界線→尺度線→箭頭→指線→數字→註解文字
 - (C) 尺度線→箭頭→尺度界線→指線→數字→註解文字
 - (D) 尺度界線→箭頭→尺度線→指線→數字→註解文字

第4頁 共6頁

27	色求複裂而力實形	,則先求出複斜面之
41.	耐水液が囲べ貝が	′ 別儿小山筏附Ш人

(A) 剖視圖

(B) 等角圖

(C) 前視圖

(D) 邊視圖

28. 正垂面與三個主要投影面

- (A) 其中之二垂直
- (B) 其中之一垂直
- (C) 其中之二平行
- (D) 皆不平行

29. 下列何者不屬於立體正投影圖?

- (A) 等角圖
- (B) 二等角圖
- (C) 等斜圖
- (D) 不等角圖

30. 有關等角投影之敘述,下列何者錯誤?

- (A) 等角投影圖三夾角皆爲 120 度
- (B) 等角投影圖屬於立體正投影繪圖法
- (C) 等角圖與等角投影圖直線長比約為 1.22:1
- (D) 等角投影圖是用等角投影原理以實長進行繪製

31. 下列敘述何者正確?

- (A) 繪製平行投影圖,假設一平面傾斜於三投影面,稱單斜面;此種斜面在垂直投影面上顯示爲一直線
- (B) 半斜圖之三軸線單位長度比爲 $a:b:c=1:1:\frac{1}{2}$
- (C) 平行投影原理爲假設視點距物體無窮遠處,且視線集中於一點
- (D) 等斜圖之三軸線單位長度比爲 $a:b:c=1:1:\sqrt{2}$

32. 下列何種投影法之投影線之間相互不平行?

- (A) 透視投影
- (B) 等角投影
- (C) 不等角投影
- (D) 斜投影

33. 有關投影幾何觀念之敘述,下列何者不正確?

- (A) 等斜圖之投射線與投影面夾角約爲 60 度
- (B) 方盒法與中心線構圖法皆爲斜視圖繪圖法
- (C) 二等角投影圖之三軸線有二軸線之夾角呈相等
- (D) 不等角投影圖之三軸線夾角均不相等

共6頁

- 34. 有關選擇視圖的繪製,下列何者錯誤?
 - (A) 遇複雜之物件可用三個以上視圖表示
 - (B) 應選擇最能表達物件特徵之面作爲前視圖
 - (C) 應選擇較多虛線之面作爲視圖
 - (D) 柱體或錐體可用二視圖表示即可
- 35. 有關正投影法之敘述,下列何者錯誤?
 - (A) 正投影之投影線之間相互平行且投影面互爲垂直
 - (B) 第一角法又稱第一象限法,是以觀察者→投影面→物體三者順序排列投影
 - (C) 物體距離投影面越遠,並不影響所得正投影大小
 - (D) 在同一張圖中不可同時使用第一角法與第三角法
- 36. 有一點 P 的水平投影在基線上方,垂直投影在基線下方,則 P 點位置在
 - (A) 第四象限
 - (B) 第三象限
 - (C) 第二象限
 - (D) 第一象限
- 37. 一正多邊形的外接圓之半徑與邊長相等時,則此多邊形的邊數爲
 - (A) 4邊形

(B) 5邊形

(C) 6邊形

(D) 8邊形

- 38.有關線條之敘述,下列何者錯誤?
 - (A) 中心線以細實線表示
 - (B) 尺度界線以細實線表示
 - (C) 隱藏線以虛線表示
 - (D) 剖面線以細實線表示
- 39. 某一直線以 $\frac{1}{30}$ 比例尺量測,其刻度顯示爲 27 公尺;如此直線以 $\frac{1}{100}$ 比例尺量測,其刻度應爲多少公尺?
 - (A) 90 公尺
 - (B) 111 公尺
 - (C) 180 公尺
 - (D) 810 公尺
- 40. 有關圖紙規格之敘述,下列何者錯誤?
 - (A) 描圖紙規格以每一平方公分之克重表示之即 g/cm²
 - (B) B3 紙張面積約爲 A3 的 1.5 倍
 - (C) A0 圖紙面積約為 1 m²
 - (D) A1尺寸為594×841mm

第6頁 共6頁